




面向 21 世纪课程教材

Textbook Series for 21st Century



普通高等教育“十五”国家级规划教材

普通高等教育“十三五”规划教材



Machinery Foundation Exercises

机械基础习题集

(制图部分) (非机械类专业适用) 第 4 版

东南大学 范思冲 © 编



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

面向 21 世纪课程教材
普通高等教育“十三五”规划教材
普通高等教育“十五”国家级规划教材

机 械 基 础 习 题 集

第 4 版

(制图部分)

(非机械类专业适用)

东南大学 范思冲 编



机 械 工 业 出 版 社

《机械基础》教材是国家“面向 21 世纪课程教材”，暨“普通高等学校‘九五’部级重点教材”，又是“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”。它将机械制图、工程力学、工程材料、互换性原理以及机械原理和机械设计等诸门机械课程的内容，有机整合，精编而成，内容包括制图基础，机械图，零件的受力分析、失效分析和材料选择，常用机构，机械传动，轴系零、部件等共六篇十七章以及附录。

本书是《机械基础》教材第 4 版的配套习题集（制图部分），其内容包括制图的基本知识，制图原理，机件常用的表达方法，标准件和常用件，零件图和装配图等六章的习题。由于两书为同一作者所编，因此本书与主教材紧密配合，相辅相成、相得益彰。在机械工业出版社教材服务网（www.cmpedu.com）上提供习题集中全部习题的 AutoCAD 格式电子版及其答案，教师可以通过该网注册、下载。

本套教材适合于普通高等学校电气信息类专业学生使用，也适合于其他非机械类专业本（专）科学生使用，还可供工厂、科研、设计等部门的工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

机械基础习题集/范思冲编. —4 版. —北京：机械工业出版社，2016. 10
普通高等教育“十五”国家级规划教材 普通高等教育“十三五”规划教材
面向21世纪课程教材
ISBN 978-7-111-54773-0

I. ①机… II. ①范… III. ①机械学-高等学校-习题集 IV. ①TH11-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 211846 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）
策划编辑：余 皞 责任编辑：余 皞 章承林 责任校对：张晓蓉
封面设计：张 静 责任印制：李 洋
北京振兴源印务有限公司印刷
2016 年10 月第 4 版第 1 次印刷
370mm × 260mm · 9.5 印张 · 257千字
标准书号：ISBN 978-7-111-54773-0
定价：21.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
电话服务 网络服务
服务咨询热线：010-88379833 机 工 官 网：www.cmpbook.com
读者购书热线：010-88379649 机 工 官 博：weibo.com/cmp1952
教育服务网：www.cmpedu.com
封面无防伪标均为盗版 金 书 网：www.golden-book.com

前 言

“机械基础”课程是将机械制图、工程力学、工程材料、互换性原理以及机械原理和机械设计等诸门机械课程的内容，经统筹安排、有机结合而成的一门综合性的技术基础课程。该课程曾获得江苏省普通高等学校一类优秀课程等诸多荣誉。

《机械基础》教材就是这一整合课程改革的产物和主要成果。它具有整合课程的显著特色，同时还具有“少而精”、实践性强、标准新、配套性好和成品质量高等一系列突出的优点。因此，被国家评定为“面向 21 世纪课程教材”，暨“普通高等学校‘九五’部级重点教材”，同时又被列为“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”。教材精编为制图基础，机械图，零件的受力分析、失效分析和材料选择，常用机构，机械传动，轴系零、部件等共六篇十七章以及附录。

本书是《机械基础》教材第 4 版的配套习题集（制图部分），此次也与主教材同时进行修订。本书的显著特点是：

1. 由于两书为同一作者所编，所以它与主教材配合之密切是不言而喻的。两者相辅相成，相得益彰。
2. 题目以基本题为主，并选编有一定数量的提高题，以满足不同读者的需要。
3. 习题的数量遵循“少而精”原则，并适当增加了部分备用题，以满足学有余力的读者的需要和教师选择的需要。
4. 编者从事普通高等学校机械课程教学逾 50 年，先后自编和主编了 16 本机械课程教材，具有丰富的教学和教材编写经验，同时又具有严谨细致、一丝不苟的工作作风和对读者负责的精神，为本书所编习题进行了精心设计和挑选，并反复校对和修改，从而确保了本书的质量。
5. 本书全面采用了最新国家标准。
6. 全部习题均采用 AutoCAD 绘制，使习题更加完善，图样更加精美；同时还在网上给出了习题的全部解答，以供教师下载、备课。

本套教材在编写和出版过程中，得到了校内外许多领导、专家和同仁的关心、支持和指教，在此谨向他们致以衷心、诚恳的感谢！并殷切希望有关读者对本书提出宝贵意见，以便不断改进和提高。

编 者
于东南大学

目 录

前 言		
第一章 制图的基本知识	1	
1-1 字体	1	
1-2 图线	2	
1-3 尺寸注法	3	
1-4 几何作图	4	
1-5 圆弧连接	5	
1-6 平面图形的画法	6	
1-7 平面图形的尺寸注法	7	
第二章 制图原理	8	
2-1 三视图	8	
2-2 点、直线、平面的投影	11	
2-3 带切口立体的三视图	13	
2-4 立体表面上点的投影	14	
2-5 立体表面交线	15	
2-6 画组合体的三视图	20	
2-7 标注组合体的尺寸	22	
2-8 读组合体的视图	24	
2-9 轴测图	35	
第三章 机件常用的表达方法	38	
3-1 视图	38	
3-2 剖视图	40	
3-3 断面图	48	
3-4 综合题	49	
第四章 标准件和常用件	51	
4-1 螺纹	51	
4-2 螺纹紧固件	52	
4-3 螺纹紧固件的联接画法	53	
4-4 键联接和销联接	55	
4-5 齿轮	56	
4-6 滚动轴承和弹簧	57	
第五章 零件图	58	
5-1 画零件图	58	
5-2 零件图的技术要求	59	
5-3 读零件图	62	
第六章 装配图	64	
6-1 画装配图	64	
6-2 读装配图	68	

第一章 制图的基本知识

1-1 字体 按照字体示例，在空格中临摹长仿宋体汉字、字母及数字（请用铅笔书写）







1. 长仿宋体汉字示例

字	体	工	整	笔	画	清	楚	间	隔	均	匀	排	列	整	齐
横	平	竖	直	注	意	起	落	结	构	均	匀	填	满	方	格
汉	字	应	写	成	长	仿	宋	体	字	并	应	采	用	中	华
务	院	正	式	公	布	推	行	的	汉	字	简	化	方	案	中
机	件	的	图	形	按	正	投	影	法	绘	制	并	且	采	用
本	标	准	规	定	汉	字	字	母	数	字	的	结	构	形	式

2. 字母及数字示例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X																


1-2 图线 在 A3 图纸上按 1:1 的比例抄画下列图线和平面图形（要求：线宽适当，线型分明，图形正确，布局合理，图面整洁）




姓名		图 线	材料	
班级			数量	
学号		(单 位)	比例	1 : 1
教师			图号	

1-3 尺寸注法


1. 在图中各尺寸线两端画出箭头，并填上尺寸数值 20（注意字头方向）




2. 在图中注出各角度尺寸，角度数值从图中量取，并取度 (°) 的整数（注意字头方向）




3. 标注下列圆和圆弧的尺寸（尺寸数值按 1:1 的比例从图中量取，并取 mm 的整数；大圆弧尺寸 R80 采用折弯标注）




4. 根据小间距尺寸注法，标注下列线性尺寸（长为 4mm）、圆弧尺寸（半径为 5mm）和圆的尺寸（直径分别为 10mm 和 5mm）



5. 在左图所示的平面图形中，找出缺口长度尺寸 20 的三种正确注法，并分别标注在右图中



6. 标注下列平面图形的尺寸 [尺寸数值按 1:1 的比例从图中量取，并取 mm 的整数；角度尺寸取度 (°) 的整数]




1-4 几何作图


1. 完成下列作图：（1）画出线段 AB 的垂直平分线；（2）确定 $\widehat{CD}$ 的圆心 O 和半径 R ；（3）将线段 EF 三等分（保留作图线）





3. 按 1:1 的比例在右边指定位置画出左图所示的平面图形



2. 按 1:1 的比例在右边指定位置画出左图所示 No. 8 标准槽钢的横断面图，并抄注尺寸（画斜度时，单位长度推荐取为 6mm）




4. 按 1:1 的比例在下边指定位置画出上图所示的车（磨）床顶尖的平面图形，并抄注尺寸（画锥度时，单位长度推荐取为 6mm）




1-5 圆弧连接 根据左边小图（采用的比例为 1:2）和所注尺寸，用 1:1 的比例画全右边大图中的连接圆弧，并抄注全部尺寸


1.




3.



2.




4.




1-6 平面图形的画法 在 A3 图纸上按 1:1 的比例画出其中一个车床交换齿轮架的平面图形，并抄注尺寸（任选一题）

1.




2.




1-7 平面图形的尺寸注法 标全下列平面图形中的尺寸（尺寸数值按 1:1 的比例从图中量取，并取 mm 的整数）


1.




3.



2.



























4.




第二章 制图原理

2-1 三视图 一、看懂下列各组三视图，并在括号“()”内填写其所表示的轴测图的号码


 ()	 ()	 ()	 ()	 ()	 ()
 ()	 ()	 ()	 ()	 ()	 ()
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 
7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 

续 2-1 三视图 二、在指定位置用 1:1 的比例画出立体的三视图，不注尺寸（图中箭头指向 A 为主视图的投射方向）


1.




3.



2.




4.




续 2-1 三视图 三、在 A3 图纸上, 用比例 1:1 画出其中两个立体的三视图 (图中箭头指向 A 为主视图的投射方向)


1.




3.



2.




4.




2-2 点、直线、平面的投影 一、根据轴测图，画全立体三视图中所缺漏的图线，并标明 P 面和 P 面上各顶点的三面投影


1. 提示：在轴测图上彼此平行的线段，在三组同面投影上也分别平行




3.



2.





4.





续 2-2 点、直线、平面的投影 二、根据立体的二视图，补画第三视图，标明平面 P 、 Q 和直线 AB 、 BC 的第三投影，并填写它们的名称

1.





P 面是_____面
 Q 面是_____面
 AB 线是_____线
 BC 线是_____线

3.





P 面是_____面
 Q 面是_____面
 AB 线是_____线
 BC 线是_____线

2.



P 面是_____面
 Q 面是_____面
 AB 线是_____线
 BC 线是_____线


4.




P 面是_____面
 Q 面是_____面
 AB 线是_____线
 BC 线是_____线

2-3 带切口立体的三视图 根据带切口立体的轴测图和二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




2-4 立体表面上点的投影 根据立体表面上的曲线 ABC 的一个投影（成一直线），补画出其他两个投影（标明 A 、 B 、 C 三点的投影，并按可见性连成曲线）


1.




3.



2.（用素线法作图）





4.（用纬线法作图）





2-5 立体表面交线 一、画出物体的截交线，并画全三视图（包括虚线）



1.





3.



2.




4.




续 2-5 立体表面交线 二、画出组合体的截交线，并画全三视图（包括虚线）


1.



2.




3.




续 2-5 立体表面交线 三、画出物体的相贯线，并画全三视图（包括虚线并保留作图线）


1.




3.



2.




4.




续 2-5 立体表面交线 四、画出物体的相贯线，并画全三视图（相贯线可用简化画法，并注意等径相贯时的画法）


1.




3.



2.




4.




续 2-5 立体表面交线 五、综合题 画出立体的表面交线，并画全三视图（包括虚线）


1.



3.




2.




2-6 画组合体的三视图 一、根据组合体的轴测图和尺寸，用 1:1 的比例在指定位置画出其三视图，不注尺寸（图中的孔都是通孔）


1.




3.



2.




4.




续 2-6 画组合体的三视图 二、根据组合体的轴测图和尺寸，用 1:1 的比例在 A3 图纸上画出其中一个物体的三视图并标注尺寸（图中的孔都是通孔）


1.




3.



2.




4.




2-7 标注组合体的尺寸 一、标注下列组合体的尺寸（尺寸数值按 1:1 的比例从图中量取，并取 mm 的整数）

1.





2.






续 2-7 标注组合体的尺寸 二、标注下列组合体的尺寸（尺寸数值按 1:1 的比例从图中量取，并取 mm 的整数）

1.




2.




2-8 读组合体的视图 一、画出组合体三视图中所缺漏的图线（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




续 2-8 读组合体的视图 二、画出组合体三视图中所缺漏的图线（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




续 2-8 读组合体的视图 三、画出组合体三视图中所缺漏的图线（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




续 2-8 读组合体的视图 四、画出组合体三视图中所缺漏的图线（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




续 2-8 读组合体的视图 五、画出组合体三视图中所缺漏的图线（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 2-8 读组合体的视图 六、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 2-8 读组合体的视图 七、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 2-8 读组合体的视图 八、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 2-8 读组合体的视图 九、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 2-8 读组合体的视图 十、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




续 2-8 读组合体的视图 十一、根据组合体的二视图，补画第三视图（包括虚线）


1.




3.



2.




4.




2-9 轴测图 一、在右边空白位置，按 1:1 的比例画出组合体的正等轴测图（其中第 4 题画成正等轴测半剖视图）


1.




3.



2.




4.




续 2-9 轴测图 二、在右边空白位置，按 1:1 的比例画出组合体的斜二等轴测图


1.




3.



2.




4.




续 2-9 轴测图 三、在 A3 图纸上，按 2:1 的比例画出其中任一个组合体的正等轴测图


1.




3.



2.




4.




第三章 机件常用的表达方法

3-1 视图 一、基本视图和向视图


1. 画全物体的六个基本视图（第一角画法）




3. 根据物体的三个基本视图，在指定位置画出物体的其他三个基本视图： A 向视图、 B 向视图和 C 向视图（第一角画法）



2. 画全物体的六个基本视图（第三角画法）




4. 根据物体的六个基本视图和图示的投射方向，在相应视图的上方正确标注它们的名称




续 3-1 视图 二、局部视图和斜视图

1. 在指定位置画出物体的 A 向、B 向局部视图和 C 向斜视图（比例为 1:2）




2. 在指定位置画出物体的 A 向视图、B 向视图和 C 向斜视图（比例为 1:1）




3-2 剖视图 一、全剖视图 在指定位置画出物体全剖视的第三视图


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 3-2 剖视图 二、半剖视图 根据每题右边给出的物体的主、俯视图，在左边俯视图的上方指定位置画出半剖视的主视图


1.




3.



2.




4.




续 3-2 剖视图 三、剖视图补漏线 补画出各剖视图中所缺漏的图线


1.




3.




5.




2.



4.




6.




续 3-2 剖视图 四、局部剖视图 请在指定位置或指定范围内（第 4 题）画出正确的局部剖视图


1.




3.




5.



2.




4.




续 3-2 剖视图 五、几个相交剖切平面的全剖视图 根据物体的主、俯视图，在指定位置将主视图画成 A—A 剖视图

1.




2.




续 3-2 剖视图 六、几个平行剖切平面的全剖视图 根据物体的主、俯视图，在指定位置将主视图画成 A—A 剖视图

1.




2.




续 3-2 剖视图 七、一个斜剖切平面的全剖视图 在指定位置将主视图画成 A—A 全剖视图

1.







2.







续 3-2 剖视图 八、简化画法

1. 找出物体主、俯两个剖视图中的错误，在右边指定位置画出正确的剖视图




2. 根据物体的主、俯视图，采用简化画法，在右边指定位置画出全剖视的主视图




3-3 断面图


1. 在主视图的上方指定位置画出三个移出断面



2. 看出主视图下方三个断面图中的错误，并在主视图上方指定位置画出正确的断面图




3. 在主视图下方给出的多个断面图中，找出一个正确的断面图，并在其上方标注 A—A




3-4 综合题 一、看懂所给的三视图，请用适当的表达方法和表达方案，将机件表达清楚（画在右边空白处）




1.



2.




续 3-4 综合题 二、看懂物体的轴测图和三视图，请用适当的表达方法和表达方案，将机件表达清楚（用 1:1 的比例画在 A3 图纸上）




第四章 标准件和常用件

4-1 螺纹 画出下列螺纹，并标注螺纹的标记及有关尺寸


1. 粗牙普通螺纹，大径 20mm，螺距 2.5mm，螺纹长度 30mm，右旋，倒角 C2（中径公差带代号 5g，顶径公差带代号 6g）



3. 细牙普通螺纹，大径 20mm，螺距 1mm，孔口倒角 C2，左旋，孔深 40mm，螺孔深 30mm，螺纹中径、顶径公差带代号均为 6H（主视图画成全剖视）




2. 梯形螺纹，大径 24mm，导程 10mm，线数为 2，左旋，螺纹长度 35mm，倒角 C2




4. 圆柱管螺纹副，尺寸代号 3/4，左旋，倒角均为 C2。其中管子外螺纹长 20mm，公差等级 A 级；管接头两端内螺纹各长 25mm。画出螺纹并标注尺寸，查表确定其大径、小径和螺距

大径 = 小径 = 螺距 =




管子



管接头


4-2 螺纹紧固件 查表确定下列螺纹紧固件的各部分尺寸，填入图中，并在图的下方填写其标记

1. GB/T 5782—2016 的 A 级六角头螺栓，螺纹规格 $d = 16\text{mm}$ ，公称长度 $l = 55\text{mm}$ (1:1)




标记: _____

3. GB 898—88 的 A 型螺柱，螺纹规格 $d = 16\text{mm}$ ，公称长度 $l = 50\text{mm}$ (1:1)




标记: _____

5. GB/T 68—2016 的开槽沉头螺钉，螺纹规格 $d = 8\text{mm}$ ，公称长度 $l = 40\text{mm}$ (2:1)




标记: _____

2. GB/T 6170—2015 的 A 级 1 型六角螺母，螺纹规格 $D = 16\text{mm}$ (1:1)




标记: _____

4. GB/T 97.1—2002 的 A 级平垫圈，公称规格 16mm (1:1)



标记: _____


6. GB/T 119.1—2000 的圆柱销，公称直径 $d = 10\text{mm}$ ，公称长度 $l = 35\text{mm}$ ，材料为钢，不经表面处理 (2:1)




标记: _____

4-3 螺纹紧固件的联接画法 一、完成下列三种联接的画法


1. 螺栓联接 螺栓 GB/T 5782 M16×65, 垫圈 GB/T 97.1 16, 螺母 GB/T 6170 M16 (1:1)



2. 螺柱联接 螺柱 GB 898 M16×35, 垫圈 GB/T 93 16, 螺母 GB/T 6170 M16 (1:1)




3. 螺钉联接 螺钉 GB/T 68 M8×25 (2:1)




续 4-3 螺纹紧固件的联接画法 二、根据题 1、2、3、4 中给出的四个螺纹紧固件，在题 5 图中两块被联接板的左边画出螺栓联接，在右边画出螺柱联接（可采用简化画法）


1. 螺栓 GB/T 5782 M16×55 (1:1)




3. 螺柱 GB 898 M16×40 (1:1)




2. 螺母 GB/T 6170 M16 (1:1)



4. 垫圈 GB/T 97.1 16 (1:1)




5. 请从题 1、2、3、4 图中量取实际尺寸来作图 (1:1)




4-4 键联接和销联接 画出下面的键联接和销联接


1. 请确定带轮上宜使用键的规格，查表确定键槽的尺寸，并在图中标注



2. 请确定轴上宜使用键的规格，在图中指定位置画出断面图，查表确定键槽的尺寸，并在图中标注




3. 根据题1、2中的带轮、轴和选用的键，画出它们的键联接（键画在上方），并填写键的规定标记



键的规定标记：_____

4. 已知轴和轴上零件（齿轮）用直径为5mm、直径公差带为m6、长度为25mm的圆柱销联接，请按2:1的比例画出该销联接，并填写其规定标记




销的规定标记：_____

4-5 齿轮 根据齿轮的基本参数，计算齿轮的几何尺寸，并画全齿轮零件图和啮合图


1. 已知直齿圆柱齿轮模数 $m=5\text{mm}$ 、齿数 $z=40$ ，压力角 $\alpha=20^\circ$ ，试计算该齿轮的分度圆、齿顶圆和齿根圆的直径。按 1:2 的比例完成下列两视图，并标注主要尺寸（轮齿倒角为 $C1.5$ ）、填写参数表（精度等级为 7 级）

模数	m	
齿数	z	
压力角	α	
精度等级		



计算（列出公式、代入数据、得出结果）：
 $d =$
 $d_a =$
 $d_f =$

2. 一对标准直齿圆柱齿轮传动，已知模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=110\text{mm}$ ，从动大齿轮的齿数 $z_2=38$ ，计算下方列出的几何尺寸，并按 1:2 的比例完成这对齿轮的啮合图




计算： $z_1 =$
 $d_1 =$
 $d_{a1} =$
 $d_{f1} =$

$i =$
 $d_2 =$
 $d_{a2} =$
 $d_{f2} =$


4-6 滚动轴承和弹簧

1. 查表确定深沟球轴承 6210 的外形尺寸：内径 $d =$ ____ mm，外径 $D =$ ____ mm，宽度 $B =$ ____ mm；并分别用通用画法、特征画法和规定画法，在下边指定的位置，按 1:1 的比例画出该滚动轴承


通用画法



特征画法



规定画法



2. 在下边指定的位置，画出圆柱螺旋压缩弹簧的主视图（通过弹簧轴线剖切的全剖视图或外形图）。弹簧参数为：外径 $D_2 = 70\text{mm}$ ，线径 $d = 8\text{mm}$ ，节距 $t = 15\text{mm}$ ，有效圈数 $n = 9.5$ ，总圈数 $n_1 = 12$ ，右旋




第五章 零件图

5-1 画零件图 在 A3 图纸上,按 1:1 的比例画出轴或支架的零件图(零件的技术要求应采用代号、符号形式标注在视图上)

[illegible]


5-2 零件图的技术要求 一、极限与配合

1. 根据装配图中的尺寸：(1) 查出孔、轴的极限偏差，并标注在零件图上；(2) 在右边画出孔和轴的公差带图；(3) 在下方填写配合的基准制、公差带代号和配合种类




基____制，孔公差带代号____，轴公差带代号____，____配合


2. 根据活塞、连杆机构装配图中的尺寸和配合代号，在零件图上分别标注出孔和轴的公称尺寸和公差带代号









3. 在图示镗孔导向装置装配图中，衬套2与支架3的配合为 $\phi 38H7/n6$ ，与镗套1的配合为 $\phi 32H7/g6$ ，请在装配图上和相应的零件图上加以标注（零件图上同时注出公差带代号和极限偏差值）



4. 根据装配图中的尺寸，在零件图上分别标注出轴和孔的公称尺寸、公差带代号和极限偏差值，并在图形下方填写配合的基准制




轴承内径与轴（颈）的配合采用____制，轴承外径与外壳孔（轴承座孔）的配合采用____制

续 5-2 零件图的技术要求 二、几何公差 将被测要素的几何公差（包括基准要求）标注在图上		
1. 裁纸机刀片的刀尖棱线的直线度公差为 0.02mm 	3. 图示工作台上表面的直线度公差为 0.01mm；上表面对下底面的平行度公差为 0.06mm 	5. 图示阶梯轴的中间轴段 $\phi 20$ 对于两边轴段 $\phi 12$ 的同轴度公差为 $\phi 0.08\text{mm}$ 
2. 内燃机活塞外圆柱面的圆度公差为 0.03mm，圆柱度公差为 0.05mm 	4. 图示直角尺的右侧表面对下底面的垂直度公差为 0.08mm 	6. 图示槽形板的槽口上、下表面对于中心平面的对称度公差为 0.08mm 


续 5-2 零件图的技术要求 三、表面粗糙度

1. 在轴的视图上标注表面粗糙度代号（各表面的 Ra 值见下表）





表面	$\phi 30k6$	$\phi 32r6, \phi 24r6$	8N9, 10N9	其余
$Ra/\mu m$	1.6	3.2	6.3	12.5


2. 在轴承盖视图上标注表面粗糙度代号，各表面的 Ra 值：A 面为 $3.2\mu m$ ，B、C、D 面为 $6.3\mu m$ ，E、F 面为 $25\mu m$ ，其余面不加工



3. 找出上图中表面粗糙度代号在标注上的错误，并在下图中做出正确的标注



5-3 读零件图 一、读懂阶梯轴零件图，并完成图样左下方布置的作业



技术要求
热处理: 调质 220~250HBW




$\sqrt{\text{Ra 3.2}}$
 $\sqrt{\text{Ra 6.3}}$ ($\sqrt{\text{ }}$)

作业

- 在 A—A 断面图下方的指定位置处画出 B—B 断面图。
- 图中尺寸 $\phi 32f6$ 表示_____，当用极限偏差的形式标注时，应标注为_____。
- 图中所标注的几何公差表示_____。
- 图中统一标注的表面粗糙度的含义是_____。
- 图中螺纹尺寸 $M22 \times 1.5 - 6g$ 表示_____。
- 图中局部放大图的比例是_____与_____的线性尺寸之比。

姓名		主 轴	材料	40Cr
班级			数量	1
学号		(单 位)	比例	
教师			图号	

续 5-3 读零件图 二、读懂壳体零件图，并完成图样右下方布置的作业



技术要求
未注圆角 $R3 \sim R5$

$\checkmark = \checkmark Ra 3.2$

$\checkmark (\checkmark)$

作业

1. 在图样左下方指定位置处，画出 A 向视图。
2. 图中尺寸 $\phi 62H8$ 表示_____，当用极限偏差的形式标注时，应标注为_____。
3. 图中标注的两处几何公差分别表示_____。
4. 图中尺寸 $2 \times \phi 17 \sqcup \phi 24 \nabla 6$ 表示_____。

姓名		壳 体	材料	
班级			数量	
学号		(单 位)	比例	
教师			图号	

第六章 装 配 图

6-1 画装配图 一、画旋塞阀装配图

(一) 旋塞阀的构造、功用、工作原理和技术要求


旋塞阀的构造如下图所示。它是安装在管路中的一种液流开、关装置，它通过两端的法兰盘，用螺栓联接于管路中，其特点是开关迅速。图示旋塞 5 的通孔对准阀体 1 的管孔，此时为开启位置，管路畅通；当用扳手（图中未示出）将旋塞 5 转过 90°，则旋塞将堵住阀体 1 的管孔，处于关闭位置。为了使用方便，可在旋塞 5 的上端面做出开、关位置的标记。

此外，在旋塞 5 的杆部与阀体 1 的上腔之间装有材料为石棉绳的填料 2，装上填料压盖 3，并拧紧螺栓 4，即可将填料压紧，起到密封防漏作用。本旋塞阀的技术要求为：①当旋塞阀处于关闭位置时，不得有泄漏；②旋塞阀的额定工作压力为 $2.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；③填料压紧后，填料压盖与阀体之间应留有 6~8mm 的空隙。


(二) 作业

根据旋塞阀的轴测装配图、装配示意图和零件图，画出它的装配图（比例 1:1，图幅 A3）。

(三) 轴测装配图



(四) 装配示意图（图中填料压盖 3 为旋转 90°后画出，在画装配图时仍应按装配轴测图所示的实际位置画出）




(五) 标题栏、明细栏

5		旋塞	1	45	
4	GB/T 5782—2016	螺栓 M8 × 30	2	Q235	
3		填料压盖	1	HT200	
2		填料	1	石棉绳	
1		阀体	1	HT200	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	备注
姓名		旋 塞 阀	材料		
班级			数量		
学号		(单 位)	比例		
教师			图号		


续 6-1 画装配图 续一、画旋塞阀装配图

(六) 零件图


1. 名称：阀体；序号：1；数量：1；比例：1:1.5；材料：HT200



2. 名称：旋塞；序号：5；数量：1；比例：1:1.5；材料：45



3. 名称：填料压盖；序号：3；数量：1；比例：1:1.5；材料：HT200



续 6-1 画装配图 二、画千斤顶装配图

(一) 千斤顶工作原理


千斤顶是利用螺旋运动来顶举重物的一种起重或顶压工具，常用于汽车修理及机械安装中。工作时，重物压于顶垫之上，将绞杠穿入螺旋杆上部的孔中，旋动绞杠，因底座及螺套不动，则螺旋杆在做圆周运动的同时，靠螺纹的配合做上、下移动，从而顶起或放下重物。螺套镶在底座里，并用螺钉定位，磨损后便于更换；顶垫套在螺旋杆顶部，其球面形成传递承重之配合面，由螺钉嵌入在螺旋杆的环形槽内，使顶垫不至于脱落且能与螺旋杆相对运动。螺旋杆的最大行程，就是重物上、下移动的最大距离。

本千斤顶的技术要求是：①最大顶起质量为 1.5t；②整机表面涂防锈漆。

(二) 作业



根据千斤顶的装配轴测图（见下方）和零件图（见右边和下页），在 A3 图纸上画出它的装配图（比例为 1:1）

(三) 轴测装配图



(四) 零件图

1. 名称：底座；序号：1；数量：1；比例 1:2；材料：HT200




技术要求
未注圆角: $R3 \sim R5$
 $\phi 110, \phi 80$ 起模斜度 $3^\circ \sim 5^\circ$
 $\sqrt{x} = \sqrt{Ra 12.5}$
 $\sqrt{(\sqrt{ })}$

姓名		底座 (学校名称)	材料	HT200
班级			质量	
学号			比例	1:2
教师			图号	


续 6-1 画装配图 二、画千斤顶装配图

2. 名称：绞杠；序号：5；数量：1；比例 1:1；材料：Q235




姓名		绞杠	材料	Q235
班级			质量	
学号		(学校名称)	比例	1:1
教师			图号	

4. 名称：顶垫；序号：7；数量：1；比例 1:1；材料：Q235




姓名		顶垫	材料	Q235
班级			质量	
学号		(学校名称)	比例	1:1
教师			图号	

3. 名称：螺套；序号：3；数量：1；比例 1:2；材料：ZCuAl10Fe3



姓名		螺套	材料	ZCuAl10Fe3
班级			质量	
学号		(学校名称)	比例	1:2
教师			图号	


5. 名称：螺旋杆；序号：2；数量：1；比例 1:2；材料：Q235



姓名		螺旋杆	材料	Q235
班级			质量	
学号		(学校名称)	比例	1:2
教师			图号	





6-2 读装配图 关于台虎钳、刀架和球阀三个部件的工作原理和读装配图要求的说明（其图见后）	
（一）台虎钳 1. 台虎钳的功用和工作原理 台虎钳是安装在桌子面板边缘上的一种通用夹具，其功用是用来夹紧被加工的小工件，以便对工件进行锯、锉等手工加工。它是钳工的一种重要工具。 安装时，将固定钳体 8 的下底面放置于桌面板（图中细双点画线所示）边缘上，转动杆 4，即可使螺杆 6 和安装在螺杆上端的顶碗 7 一起向上移动，从而将台虎钳固定在桌子上（反向转动杆 4 则松开）。台虎钳的顶碗 7 的上顶面与固定钳体 8 的下底面之间的距离可在 0 ~ 30mm 之间任意调节，以便可以在不同桌面板厚度的桌子上进行固定。 台虎钳的工作原理是：拧动螺钉 14 使其头部处在螺旋杆 9 的环形凹槽内（见俯视图），对螺旋杆 9 进行轴向定位，使它只能转动、不能移动；而两个骑缝螺钉 1 则将螺母筒 10 固定在活动钳体 11 上，故它们只能移动、不能转动。工作时，转动杆 12，可使螺旋杆 9 随之转动，便通过螺纹副带动螺母筒 10 和活动钳体 11 一起水平轴向移动，从而使两钳口合拢或分开，夹紧或松开工件。台虎钳的两钳口板之间的距离可在 0 ~ 63mm 之间任意调节，以适应不同尺寸工件的夹紧需要。 2. 读图思考题 1) 台虎钳可安装在桌面板多厚的桌子上？ 2) 台虎钳可夹紧的工件尺寸为多少？ 3) 在固定钳体 8 和活动钳体 11 上，为什么都要安装钳口板 3？钳口板表面为什么要有交叉网纹的滚花？ 4) 请说明装配图中的两项技术要求的含义。 5) 在装配图中，螺钉 1、2 和 14 各自的作用是什么？ 3. 读图作业 读懂台虎钳装配图，拆画固定钳体 8 的零件图。	（二）刀架 1. 刀架的功用和工作原理 刀架是在车床上用来夹持车刀进行车削加工的部件。车刀（图中未示出）用螺钉 7 夹紧在托架 2 上，滑板 1 通过其下方的两个安装孔用螺钉与溜板（图中未示出）联接，使整个刀架随溜板一起沿床身导轨做纵向进给运动；而转动传动螺杆 10 就能带动螺母 12 沿螺杆轴线方向移动，这样与螺母联接的托架 2 连同刀架体 3 和车刀一起沿滑板 1 的燕尾形导轨移动，从而实现横向向进给。这样在车床做旋转主运动的同时，与刀架的进给运动相配合，就可以对工件进行车削加工。 2. 读图思考题 1) 衬板 8 和螺钉 9 的作用是什么？ 2) 刀架如何使传动螺杆 10 只能转动、不能移动？ 3. 读图作业 读懂刀架装配图，拆画滑板 1 的零件图。 （三）球阀 1. 球阀的功用和工作原理 球阀是用于管道中启闭和调节液体流量的部件。工作时，用手把（图中未示出）转动阀杆 11，可使球心 4 的通孔改变位置。图示位置时，通孔与管道孔对准，为开启位置，管路畅通；当球心 4 转过 90°，则管路关闭，液流被切断；球心 4 处于其他不同位置时，可改变通流截面的大小，从而调节通过球阀的液体流量。 为了防止泄漏，在球阀中安装有密封环 8、垫 7（用螺纹压环 10 压紧）、密封圈 3 和垫片 6 等用聚四氟乙烯（PTFE）制成的密封件。 2. 读图思考题 1) 图中 M40 × 2-6g 和 M22 × 1.5 是粗牙还是细牙普通螺纹？为什么要采用这种螺纹？ 2) 说明图中两处配合的含义。 3) 球阀中的多个零件（见明细栏）采用材料 Cr18Ni12Mn2Ti 制成，它是什么钢材？为什么要选用这种材料？ 3. 读图作业 读懂球阀装配图，拆画阀体 9 的零件图。

续 6-2 读装配图 一、台虎钳




14	GB 75—85	螺钉 M5 × 22	1	Q235	
13		球	2	Q235	
12		杆	1	Q235	
11		活动钳体	1	HT200	
10		螺母筒	1	Q235	
9		螺旋杆	1	45	
8		固定钳体	1	HT200	
7		顶碗	1	Q235	
6		螺杆	1	Q235	
5		球	2	Q235	
4		杆	1	Q235	
3		钳口板	2	45	
2	GB/T 68—2016	螺钉 M4 × 10	4	Q235	
1	GB 73—85	螺钉 M5 × 12	2	Q235	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	备注
姓名		台 虎 钳		材料	
班级				数量	
学号		(单 位)		比例	
教师				图号	

续 6-2 读装配图 二、刀架




12	GB/T 6170—2015	螺母	1	45	
11		板	1	Q235A	
10		传动螺杆	1	45	
9	GB/T 65—2016	螺钉 M4 × 16	4	35	
8		衬板	1	Q235A	
7	GB 73—85	螺钉	2	Q255A	
6	GB 898—88	螺柱 M12 × 65	1	35	
5	GB/T 97.1—2002	垫圈 12	1	35	
4	GB/T 6170—2015	螺母 M12	1	35	
3		刀架体	1	Q255A	
2		托架	1	HT200	
1		滑板	1	HT200	
序号	代号	名称	数量	材料	备注
姓名		刀 架	材料		
班级			数量		
学号		(单 位)	比例		
教师			图号		


续 6-2 读装配图 三、球阀



11		阀杆	1	Cr18Ni12Mn2Ti	
10		螺纹压环	1	25	
9		阀体	1	ZG230-450	
8		密封环	1	PTFE	
7		垫	1	PTFE	
6		垫片	1	PTFE	
5		阀体接头	1	ZG230-450	
4		球心	1	Cr18Ni12Mn2Ti	
3		密封圈	2	PTFE	
2	GB 897—88	螺柱 M10 × 20	4	35	
1	GB/T 6170—2015	螺母 M10	4	35	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	备注
姓名		球 阀	材料		
班级			数量		
学号		(单 位)	比例		
教师			图号		



Machinery Foundation Exercises



机械基础 第4版

东南大学 范思冲 编

ISBN : 978-7-111-53701-4



欢迎登录机械工业出版社教育服务网

www.cmpedu.com

地址：北京市百万庄大街22号

邮政编码：100037

电话服务

服务咨询热线：010-88379833

读者购书热线：010-88379649

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

教育服务网：www.cmpedu.com

金书网：www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版



机工教育微信服务号

ISBN 978-7-111-54773-0

策划编辑◎余皞 / 封面设计◎张静

ISBN 978-7-111-54773-0



9 787111 547730 >

定价：21.80元